








## LC105

LC105	
Torch (Hand 7.5m) (1pc)	PTH-101A-CX-7M5A
Torch (Hand 15m) (1pc)	PTH-101A-CX-15MA
Handle (1pc)	W0300609R
Head (1pc)	W0300618R
Insulation Kit (blister 1pc)	W03X0893-71R
Cable (7.5m) (1pc)	W0300620R
Cable (15m) (1pc)	W0300622R
Connector (1pc)	W03X0934-8R



Cutting process	Electrode (blister 5pcs) 	Gas Distr. (blister 2pcs) 	Tip (blister 5pcs) 	Retaining Cap (blister 1pc) 	Shield Cap (blister 2pcs)  	
<b>40A</b>	W03X0893-60A	W03X0893-70R	W03X0893-61A	W03X0893-66A	W03X0893-67A	
<b>60A</b>	W03X0893-60A	W03X0893-70R	W03X0893-62A	W03X0893-66A	W03X0893-67A	
<b>80A</b>	W03X0893-60A	W03X0893-70R	W03X0893-63A	W03X0893-66A	W03X0893-67A	
<b>100A</b>	W03X0893-60A	W03X0893-70R	W03X0893-64A	W03X0893-66A	W03X0893-67A	
<b>Gouging</b>	W03X0893-60A	W03X0893-70R	W03X0893-65A	W03X0893-66A	W03X0893-69A	

LC 105 (ручной плазматрон) имеет три режима работы: STAND-OFF (неконтактный рез, применяется Spacer – упорный колпачок), CONTACT (контактный рез, применяется при использовании контактных сопел), GOUGING (строжка)

Расходные элементы:

- Электрод W03X0893-60A
- Газовый диффузор W03X0893-70R единый.
- Сопла W03X0893-61A-62A-63A-64A на ток 40, 60, 80 и 100A + Удерживающий колпачок W03X0893-66A + Защитный колпачок W03X0893-67A при контактном резе.
- Для неконтактного реза: Сопла W03X0893-61A-62A-63A-64A + защитный колпачок W03X0893-68A, Spacer W03X0893-14R
- Сопло W03X0893-65A на весь диапазон рабочих токов для строжки.