









## LC65M

LC65M	
Torch (Machine 7.5m) (1pc)	PTM-061A-CX-7M5A
Torch (Machine 15m) (1pc)	PTM-061A-CX-15MA
Positioning tube (1pc)	W0300603R
Head (1pc)	W0300610R
Cooling Kit (blister 1pc)	W03X0893-49R
Cable (7.5m) (1pc)	W0300605R
Cable (15m) (1pc)	W0300607R
Connector (1pc)	W03X0934-4R



Cutting process	Electrode (blister 5pcs)	Gas Distr. (blister 3pcs)	Tip (blister 5pcs)		Retaining Cap (blister 1pc)		Shield Cap (blister 2pcs)
							
<b>40A</b>	W03X0893-25A	W03X0893-50R	W03X0893-27A		W03X0893-41A		
<b>50A</b>	W03X0893-25A	W03X0893-50R	W03X0893-28A		W03X0893-41A		
<b>60A</b>	W03X0893-25A	W03X0893-50R	W03X0893-29A		W03X0893-41A		
<b>Shielded 40A</b>	W03X0893-25A	W03X0893-50R		W03X0893-52A		W03X0893-43A	W03X0893-46A
<b>Shielded 50A</b>	W03X0893-25A	W03X0893-50R		W03X0893-33A		W03X0893-43A	W03X0893-46A
<b>Shielded 60A</b>	W03X0893-25A	W03X0893-50R		W03X0893-34A		W03X0893-43A	W03X0893-46A
<b>Gouging</b>	W03X0893-25A	W03X0893-50R		W03X0893-39A		W03X0893-43A	W03X0893-48A

LC65M (машинный резак) на данном резаче возможно применение как расходных элементов для неконтактного реза, так и для контактного реза, хоть и в машинном варианте контакта с деталью не происходит.

Перечень расходников:

- Электрод W03X0893-25A
- Газовый диффузор W03X0893-50R единый.
- Сопла W03X0893-27A-28A-29A на ток 40, 50, 60A + Удерживающий колпачок W03X0893-41A (защитного колпачок не требуется), в случае когда заказчику необходимо производить длинные продолжительные резы.
- Сопла W03X0893-52A-33A-34A на ток 40, 50, 60A + Удерживающий колпачок W03X0893-43A + защитный колпачок W03X0893-46A, в случае когда заказчику необходим рез с частым пробиванием отверстий.
- Сопло W03X0893-39A + Удерживающий колпачок W03X0893-43A + Защитный колпачок W03X0893-48A для строжки на всем диапазоне рабочих токов.